


INSTALLATION INSTRUCTIONS

REAR DECK SPOILER

PART NUMBER: MZ313972

APPLICATION



GALANT
2009 -

Wash and thoroughly dry vehicle.

Lavage et véhicule complètement sec.

Lave y secar vehículo.

Keep vehicle at temperatures between 16°C-30°C (61°F-86°F).

Maintenez les températures de véhicule entre 16°C-30°C (61°F-86°F).

Mantenga las temperaturas del vehículo entre 16°C-30°C (61°F-86°F).



For best results, vehicle should be free of damage (dents, scuffs, creases, fractures, etc.).

Pour obtenir de meilleurs résultats, le véhicule ne doit pas présenter de dommages

(bosselures, éraflures, plis, cassures, etc.).

Para que el resultado sea óptimo, el vehículo no debe presentar daños

(abolladuras, raspones, rayas, grietas, etc.)




TOOLS REQUIRED

DRILL BITS



DRILL



DRILL STOP



DEBURRING TOOL




SAFETY GLASSES



RATCHET



UNIVERSAL JOINT



TORQUE WRENCH



RATCHET EXTENSION



SOCKET



DROP CLOTH



TAPE MEASURE



MASKING TAPE



TRIM PANEL TOOL



HAMMER








CENTER PUNCH



RUBBER ROLLER



BILL OF MATERIALS FOR REAR DECK SPOILER



⑦ X 1





LEFT SIDE SHOWN, RIGHT SIDE TYPICAL.
 VUE DE GAUCHE ILLUSTRÉE, VUE DE DROITE TYPE.
 SE IZQUIERDO EL LADO DERECHO, LADO MUESTRA CARACTERISTICO.


1




2







3






4







SECTION A-A




5





10




11



PRESS FIRMLY AND THEN REMOVE SPOILER FROM DECK-LID BE CAREFULLY THAT THE DRILL GUIDES REMAINS ON THE DECK-LID

APPUYER FERMEMENT PUIS ENLEVER L'AILERON DU COUVERCLE DE COFFRE AVEC SOIN DE MANIÈRE À CE QUE LES GUIDES-FORÉT DEMEURENT SUR LE COUVERCLE DU COFFRE


PRESIONE CON FIRMEZA Y LUEGO SAQUE EL ALERÓN DE LA TAPA DE LA CUBIERTA, DE MANERA QUE LAS PERFORACIONES GUÍA PERMANEZCAN EN LA TAPA DE LA CUBIERTA.







12





13









18




19



20




21





22

**DO NOT TIGHTEN FASTENERS
USING TOOLS**
**NE PAS EMPLOYER UN OUTIL POUR
SERRER LES ORGANES DE FIXATION**
**NO APRIETE LOS SUJETADORES
USANDO HERRAMIENTAS**



23





**REFERRING TO STEP 23, RECHECK MEASUREMENTS BETWEEN THE BRACKETS.
ADJUST THE BRACKETS IF NECESSARY.**

**VOIR L'ETAPE 23 CONTRÔLER LES MESURES ENTRE LES BRIDES.
AJUSTER LES BRIDES SELON LE BESOIN.**

**EN RELACIÓN AL PASO 23, VUELVA A VERIFICAR LAS MEDIDAS ENTRE LOS SOPORTES.
AJUSTE LOS SOPORTES, SI ES NECESARIO.**

24




25





**INSTALL SPOILER OVER BRACKETS, BUT OFF CENTER ON THE DECK LID.
SLIDE SPOILER SIDWAYS SO THAT THE
UNDERSIDE OF THE SPOILER ENGAGES THE BRACKETS.**

**INSTALLER LE DÉFLECTEUR SUR LES BRIDES,
MAIS AVEC UN DÉCENTRAGE PAR RAPPORT AU CAPOT.
FAIRE GLISSER LE DÉFLECTEUR LATÉRALEMENT POUR
QUE SA FACE INFÉRIEURE S'ENGAGE DANS LES BRIDES.**



**INSTALE EL ALERÓN ENCIMA DE LOS SOPORTES,
PERO FUERA DEL CENTRO, SOBRE LA TAPA DE LA CUBIERTA.
DESLOCIE EL ALERÓN A LOS LADOS,
DE MANERA QUE EL LADO DE ABAJO DEL ALERÓN SE ENGANCHE EN LOS SOPORTES.**



**MAKE SURE TAPE LINER PULL TABS ARE ACCESSIBLE
S'ASSURER QUE LES TIRETTES AU DOS DU RUBAN SOIENT ACCESSIBLES
ASEGÚRESE DE QUE SE PUEDA ACCEDER A LAS LENGÜETAS DE LA CINTA DE REVESTIMIENTO**



**26**

27




REPEAT THIS STEP THREE TIMES
RÉPÉTER CETTE ÉTAPE TROIS FOIS
REPITA ESTE PASO TRES VECES

28



29



30



NO DRIVING
AUCUNE CONDUITE
EL NINGÚN CONDUCIR

5Hrs.



NO CAR WASH
AUCUN LAVAGE DE VOITURE
NINGUNA COLADA DEL COCHE

24Hrs.